

BRIEY – Groupe scolaire Louis Pergaud			Visa n°
Référence : Courriel abc studio du 16/02/2016	Destinataires :	ABC Studio	2
Émis par : WUCHER		OPC	
Reçu le : 16 févr. 2016		WUCHER	
Nos réf : DN/CS/16084			
Établi par : Dominique NOËL Acousticien, ingénieur A&M			

N°	Document	Localisation	Observations	Avis
2-a	01 LDM - Fiche Les Coloris.pdf		Ce document n'est pas demandé, évitez de m'envoyer des éléments inutiles.	Sans objet
2-b	001 Plan de repereage des portes.pdf		Il manque toutes les portes donnant dans la rue intérieure.	Avis défavorable
2-c	002 Plan de principe des blocs portes.pdf		Les joints ne sont pas représentés mais ils sont nécessaires sur les portes acoustiques	Avis favorable
2-d	003 Plan de principe Meubles allèges fenetres.pdf			Sans objet
2-e	004 Plan de principe Plafond acoustique en bois.pdf		Il manque le repérage de ce plafond.	Avis favorable
2-f	07 LDM - Fiche Cabine Modele Stratiligne.pdf		Ce document n'est pas demandé, évitez de m'envoyer des éléments inutiles.	Sans objet
2-g	15.12.01 Bon d'envoi.pdf			Sans objet
2-h	15.12.01 Ind. 0 Tableau de porte BRIEY.pdf		Il n'y a pas d'indication de l'indice d'affaiblissement des portes. Si c'est la colonne « ISO », aucune valeur ne correspond avec les spécifications du CCTP acoustique (chapitre 5.1) et au repérage fourni dans le CCTP (chapitre 12.1).	Avis défavorable
2-i	15.12.01 Page de garde dossier technique.pdf			Sans objet
2-j	Bloc porte coupe feu 39RA31S-T Bloc fer.pdf		Ce document n'est pas un PV acoustique.	Avis suspendu
2-k	Bloc porte double S02S-T02 Bloc fer.pdf		Ce document n'est pas un PV acoustique.	Avis suspendu
2-l	Bloc porte simple S05 Bloc fer.pdf		Ce document n'est pas un PV acoustique.	Avis suspendu
2-m	bricard-tempo inox.pdf		Ce document n'est pas demandé, évitez de m'envoyer des éléments inutiles.	Sans objet
2-n	Butee bricard.pdf		Ce document n'est pas demandé, évitez de m'envoyer des éléments inutiles.	Sans objet
2-o	Cylindre LIVIUS 50.pdf		Ce document n'est pas demandé, évitez de m'envoyer des éléments inutiles.	Sans objet
2-p	Ferme porte FP Serie 645 ref 645 125.pdf		Les ferme portes devront être réglés de sorte que les portes ne claquent pas à la fermeture.	Sans objet
2-q	Grille de ventilation FP-GM-DDSA.pdf		Ce document n'est pas un PV acoustique.	Avis suspendu
2-r	IMG_1211.JPG		Ce document n'est pas demandé, évitez de m'envoyer des éléments inutiles.	Sans objet
2-s	IMG_1212.JPG		Ce document n'est pas demandé, évitez de m'envoyer des éléments inutiles.	Sans objet
2-t	IMG_1236.JPG		Ce document n'est pas demandé, évitez de m'envoyer des éléments inutiles.	Sans objet
2-u	Voile noir M1.pdf			Avis favorable

Livry-Louvercy, le 16 février 2016