



N°	Domaine	N	Problème	Version	Menu	Commande	Onglet	Option - Information	Variable Système Nom variable / Valeur	Val.	Enr.	Observations	LT
1	3D	50	A l'impression de modèle 3D en mode caché, tous les cylindres affichent des génératrices.	Toutes	Outils	Options...	Affichage	<input checked="" type="checkbox"/> Afficher en mode filaire	DISPSILH	1			NON
2	3D	72	Comment changer le Z à 0 pour tous les objets d'un dessin	Toutes	Modification	Déplacer		DEPLACER tous les objets du dessin du Point 0,0 à 0,0,1E99 puis en inversant les points du 0,0,1E99 à 0,0,0	Activer, Libérer et Déverrouiller tous les calques			voici une Macro pour cette opération <code>^C^C _LAYER;AC;*;L*;D;*_MOVE;_ALL; ;0,0;0,0,1E99;_MOVE;_ALL;;0,0,1E99;0,0;</code>	
3	3D	122	Comment se débarrasser de l'icône 3D avec une version LT ? Cela semble ralentir l'affichage du dessin !!!	à partir 2000 et LT	TAPER :	MODEOMBRE		Filaire 2D					
4	3D	52	En 3D les Textes ne sont pas masqués lors d'un caché	à partir 2002	TAPER :	variable système			HIDETEXT	1		Avant les versions 2002, on peut donner une Hauteur ou Epaisseur (0,0001) aux textes	
5	3D	97	Impossible d'utiliser la commande GLISSER-TIRER	à partir 2006	Outils	Options...	Sélection	Activer dans aperçu de la sélection <input checked="" type="checkbox"/> QUAND UNE COMMANDE est ACTIVE	SELECTIONPREVIEW	1 2 3		Ne jamais utiliser la valeur 0 (zéro)	
6	3D	73	Le maillage 3D avec les commandes Surface réglée ou Surface gauche n'est pas suffisamment précis !!!	Toutes	TAPER :	variable système			SURFTAB1 SURFTAB2			la valeur 50 donne déjà un très bon résultat	NON
7	3D	51	Le RENDU 3D des cylindres a une forme polygonale	Toutes	Outils	Options...	Affichage	<input type="checkbox"/> Lissage de l'objet rendu et entrer une valeur entre 0,01 et 10	FACETRES	10		10 = qualité maximum lissage des cylindres 3D	NON
8	3D	121	Les textes ne sont pas masqués en 3D avec la commande cache !!!	à partir 2002 et LT	TAPER :				HIDETEXT	Actif			
9	Accroch. aux objets	111	Dans certaines cases de dialogue et de très nombreuses palettes (calculatrice, propriétés, palettes d'outil, etc.), la taille de la POLICE est trop grosse !!!!	à partir 2000	Bureau Windows	Propriétés... Personnaliser...	Apparence	Bouton AVANCEE, changer la taille de l'élément INFO-BULLE	Taille INFO-BULE			Choisir la même taille que pour les éléments Menu, Fenêtre, Boite de message...	
10	Accroch. aux objets	99	L'accrochage REPERAGE TEMPORAIRE ne marche pas !!!	???		se placer sur une icône d'accrochage puis, bouton de droite : PERSONNALISER	Sélectionner l'icône REPERAGE TEMPORAIRE	Editer le bouton correspondant. Si la MACRO = _TT, il faut la remplacer par : _TRA				La MACRO peut prendre comme valeur : _TRA ou REP	
11	Accroch. aux objets	108	L'accrochage parallèle ne fonctionne pas toujours !!!	à partir 2000 et LT 2007				Désactiver le mode ORTHO				L'accrochage aux objets PARALLELE ne fonctionne pas lorsque le mode ORTHO est actif !!!!	




N°	Domaine	N	Problème	Version	Menu	Commande	Onglet	Option - Information	Variable Système Nom variable / Valeur	Val.	Enr.	Observations	LT
12	Affichage	5	à l'impression les textes ne sont pas remplis	Toutes	TAPER :	variable système			TEXTFILL	1			
13	Affichage	47	A l'ouverture de certains dessins, apparait une case de dialogue qui bloque l'ouverture et oblige de cliquer à chaque fois OK !!!	à partir 2000	Outils		Ouvrir et Enregistrer	Afficher boîte de dialogue information externe. Désélectionner cette option	PROXYNOTICE	0		Pour les versions LT on ne trouve pas ce paramètre dans la commande Options. Utiliser la variable	
14	Affichage	104	Au démarrage d' AutoCAD, il réinitialise la configuration. Il ne garde pas les barres d'outils, les icônes, les paramètres d'affichage, de couleurs, etc.	Toutes sauf LT	Bureau Windows	Bouton droit sur l'icône AutoCAD du bureau, puis Propriétés...	Raccourci	Dans la zone CIBLE, après ...ACAD.EXE" ... supprimer l'option /P NOMduPROFIL				***ATTENTION***, avant toute modification ayez le réflexe de créer une copie de l'icône !	
15	Affichage	92	Comment afficher chaque dessin en cours d'utilisation dans la barre des tâches Windows ?	2005 & LT	TAPER :	TASKBAR		1 = tous les dessins sont affichés sous forme d'un bouton dans la barre des tâches Windows					
16	Affichage	82	Comment afficher la ligne de commande qui a disparue ?	à partir 2006 et LT	TAPER :	LIGNECOMMANDE ou CONTROL + 9							
17	Affichage	103	Comment éviter de faire ENTREE plusieurs fois lorsque l'on utilise des commandes qui affichent une liste, sur plusieurs pages dans la fenêtre TEXTE (F2). Comme MODIFVAR, RECUPERER, etc.	Toutes	TAPER :	variable système			QAFLAGS	2		la variable QAFLAGS n'est pas référencée dans l'aide	
18	Affichage	91	Comment éviter l'édition des textes multi-lignes à l'écran et être obligé de zoomer avec la molette ? Sans molette impossible de zoomer. Très gênant sur les textes verticaux	2006 & LT	TAPER :	variable système			MTEXTED entrer OLDEDITOR			Interne =éditeur à l'écran OLDEDITOR = éditeur dans une case	
19	Affichage	122	Comment se débarrasser de l'icône 3D avec une version LT ? Cela semble ralentir l'affichage du dessin !!!	à partir 2000 et LT	TAPER :	MODEOMBRE		Filaire 2D					
20	Affichage	80	En utilisant les flèches du clavier pour rappeler les valeurs déjà entrées on obtient des points ou des valeurs ne correspondant pas du tout à ce qui a été tapé !!!	2006 & LT	TAPER :	variable système			INPUTHISTORYMODE	2		Désactiver le bouton DYN	
182	Affichage	124	Il n'est plus possible d'ouvrir plusieurs dessins !!!	à partir 2000 et LT	TAPER :	variable système			SDI	0		SDI = 0 ouverture de dessin multiple SDI = 1 ouverture dessin unique !!!	
21	Affichage	115	Impossible d'accéder à la case de dialogue de la Liste des Echelles !!! AutoCAD affiche un message d'erreur !!!	2008 et LT	TAPER :	__SCALELISTEDIT		Option REDEFINIR puis, OUI					




N°	Domaine	N	Problème	Version	Menu	Commande	Onglet	Option - Information	Variable Système Nom variable / Valeur	Val.	Enr.	Observations	LT
22	Affichage	29	Impossible d'afficher l'aperçu des hachures alors que l'échelle est correcte et de plus les hachures n'apparaissent pas après avoir fait OK !	Toutes	Outils	Options...	Affichage	<input checked="" type="checkbox"/> Afficher remplissage de solide	FILLMODE	1		Faire un REGEN pour voir le résultat	
23	Affichage	101	Impossible de se débarrasser de la fenêtre flottante GESTIONNAIRE DE GROUPES	LT 2007				Il faut attacher la fenêtre puis la fermer !				Attacher puis fermer la fenêtre	
24	Affichage	110	La barre de Menu ne s'affiche pas lorsqu'on passe l'on utilise l'espace de travail en AutoCAD classique !!!	à partir 2009 et LT	TAPER :	TAPER : variable système	0 = INACTIVE barre de Menu 1 = ACTIVE barre de Menu	Activer ou Inactiver la Barre de Menu	MENUBAR	1			
25	Affichage	117	La nouvelle palette des calques est très encombrante et peut pratique !!!	à partir 2009 et LT	Démarrer (Bouton Windows)	CALQCLASSIQ						Remplacer l'icône du gestionnaire des calques par CALQCLASSIQ pour retrouver la commande CALQUE classique	
26	Affichage	64	La qualité des images raster n'est pas bonne !	à partir 2000	Outils	Options...	Affichage	<input checked="" type="checkbox"/> Image TRUE COLOR					
27	Affichage	120	La saisie Dynamique ne fonctionne pas en mode relatif !!! Lorsque DYN est actif on obtient un point en ABSOLU au lieu de RELATIF ???	à partir 2006 et LT	TAPER :				DYNPICOORDS DYNMODE	0 3		DYNPICOORDS : 0 = mode Relatif 1 = mode Absolu	
28	Affichage	113	Le chargement du dessin est TRES LONG	à partir 2005 et LT	TAPER :	_-PURGE option appsenReg			_-PURGE R			Purger les applications	
29	Affichage	116	Le chargement du dessin est TRES LONG	à partir 2006 et LT	TAPER :	_-SCALELISTEDIT		Option REDEFINIR puis, OUI					
30	Affichage	81	Le menu ne s'affiche plus ou pas !!!!! Plus de menus déroulant ni de barres d'outils !!!	2006 & LT	Démarrer (Bouton Windows)	Exécuter...		Taper REGSVR MSXML3.DLL					
31	Affichage	27	Les Hachures ne sont plus visibles sur le dessin	Toutes	Outils	Options...	Affichage	<input checked="" type="checkbox"/> Afficher remplissage de solide	FILLMODE	1		Faire un REGEN pour voir le résultat	
32	Affichage	100	Les onglets OBJET et PRESENTATIONS ne s'affichent plus au bas de la zone graphique !!!	à partir 2000	Outils	Options...	Affichage	<input checked="" type="checkbox"/> Cocher la case AFFICHER les onglets PRESENTATION et OBJET				En principe si cette option n'est pas cochée il y a 2 icônes dans la barre d'état AutoCAD. Icône MODEL et l'icône avec l'équerre pour les présentations.	




N°	Domaine	N	Problème	Version	Menu	Commande	Onglet	Option - Information	Variable Système Nom variable / Valeur	Val.	Enr.	Observations	LT
33	Affichage	89	Les poignées (GRIPS) ne s'affichent pas toujours sur les objets suite à une sélection ???	à partir 2004	TAPER :	variable système			GRIPBJLIMIT	1000		La valeur par défaut est 100, au-delà les poignées ne sont plus affichées ! (maximum = 32767)	
34	Affichage	28	Les polygones épais ne sont plus remplis	Toutes	Outils	Options...	Affichage	<input checked="" type="checkbox"/> Afficher remplissage de solide	FILLMODE	1		Faire un REGEN pour voir le résultat	
35	Affichage	121	Les textes ne sont pas masqués en 3D avec la commande cache !!!	à partir 2002 et LT	TAPER :				HIDETEXT	Actif			
36	Affichage	19	Lorsque l'on dessine ou que l'on clique à un endroit, des petites croix apparaissent	Toutes	TAPER :	variable système			BLIPMODE	0			
37	Affichage	39	Lorsque l'on place un objet sur un calque INACTIF AutoCAD affiche un message pour lequel il faut à chaque fois cliquer sur OK	Toutes	TAPER :	variable système			EXPERT	2	*	Cette valeur n'est pas enregistrée, on peut créer une Macro, par exemple derrière le bouton des calques 'expert;2;_layer;	
38	Affichage	75	Lorsque l'on se trouve sur la liste déroulante des calques apparaît un sablier au lieu de la flèche !!!	???		Panneau de Configuration Windows	Modifier le Pointeur de la souris	ASTUCE : Choisir la forme Flèche normal au lieu du sablier lorsque Windows est Occupé					
178	Affichage	123	Parfois en faisant un COPIER-COLLER les objets sont placés très loin du point d'insertion !!!!	Toutes	Edition	COPIER-COLLER		Avant de faire le COPIER-COLLER revenir au SCU GENARAL				revenir sur le SCU Général avant de COPIER	
39	Barres d'outils	104	Au démarrage d' AutoCAD, il réinitialise la configuration. Il ne garde pas les barres d'outils, les icônes, les paramètres d'affichage, de couleurs, etc.	Toutes sauf LT	Bureau Windows	Bouton droit sur l'icône AutoCAD du bureau, puis Propriétés...	Raccourci	Dans la zone CIBLE, après ...ACAD.EXE" ... supprimer l'option /P NOMduPROFIL				***ATTENTION***, avant toute modification ayez le réflexe de créer une copie de l'icône !	
40	Barres d'outils	101	Impossible de se débarrasser de la fenêtre flottante GESTIONNAIRE DE GROUPES	LT 2007				Il faut attacher la fenêtre puis la fermer !				Attacher puis fermer la fenêtre	
41	Blocs	37	A l'insertion de blocs avec attributs aucune questions n'est posées. Il faut éditer les attributs une fois le bloc inséré !!!	Toutes	TAPER :	variable système		voir aussi la variable QAFLAGS	ATTREQ	1		ATTENTION, il est également possible que tous les ATTRIBUTS du bloc soient en mode Prédéfinis	
42	Blocs	38	A l'insertion de blocs avec attributs les attributs s'affichent dans la zone de commande	Toutes	TAPER :	variable système			ATTDIA	1			




N°	Domaine	N	Problème	Version	Menu	Commande	Onglet	Option - Information	Variable Système Nom variable / Valeur	Val.	Enr.	Observations	LT
43	Blocs	87	Comment supprimer un bloc ?	Toutes	Fichiers	Utilitaire de dessin :		PURGER...				La commande standard ne supprime que les blocs inutilisés du dessin !	
44	Blocs	49	Il est impossible de purger certains calques	Toutes	à vérifier			Certains Blocs utilisent probablement ces calques. Le Calque courant ne peut être purgé				Il faudrait utiliser un programme LISP pour les détecter rapidement	
45	Blocs	78	Impossible de décomposer des blocs à échelle X Y Z NON uniformes !!!	2000 & LT	TAPER :	variable système			EXPLMODE	↕ ? ↕	*	0 = INTERDIT la décomposition 1 = Accepte de décomposer	
46	Blocs	105	La palette d'outils ne fonctionne PLUS ! Impossible d'insérer le moindre BLOC ??? Les autres outils qui ne font pas appel à un bloc fonctionnent ???	à partir 2004	Fichiers	Utilitaires de dessin > CONTROLER		Le dessin correspondant au BLOC utilisé par l'outil de la Palette contient des ERREURS				Si le problème persiste essayez de faire un RECUPERER (Menu Fichiers : Utilitaire de dessin > RECUPERER...	
47	Blocs	58	La touche Echap ne fonctionne plus	14 à 2002		sous Windows 95-98		Vérifier que le clavier ne soit pas verrouillé en MAJUSCULES			*	Windows 95 et 98 uniquement	
48	Blocs	45	Les blocs contiennent des attributs avec des valeurs, mais ils ne s'affichent pas	Toutes	Affichage	Affichage > Affichage des Attributs	NORMAL		ATTMODE	↕ 1 ↕		Différents choix sont possibles. Faire F1 pour avoir le détail des options de chaque variable	
49	Blocs	48	Lorsque l'on désactive certains calques des Blocs disparaissent, alors qu'en principe ils n'ont rien à voir avec ces blocs	Toutes	à vérifier			Tous les Blocs concernés par ce phénomène, contiennent des objets qui ne sont pas sur le calque 0 (zéro)				Il faut modifier tous les blocs... Calque Zéro, et changer en DUBLOC Couleur, Type de ligne, Epaisseur et Style de tracé	
50	Blocs	106	Lorsque l'on fait glisser un bloc sur la Palette d'outils l'icône correspondant à l'aperçu du bloc reste VIDE !!!	à partir 2005	Fichiers	Utilitaires de dessin > CONTROLER		Le dessin correspondant au BLOC utilisé par l'outil de la Palette contient des ERREURS				Si le problème persiste essayez de faire un RECUPERER (Menu Fichiers : Utilitaire de dessin > RECUPERER...	
51	Blocs	56	Lorsque l'on modifie l'échelle de certains Blocs contenant des hachures... Celle-ci "disjonctent" et ont un comportement curieux en débordant du contour. Surtout si le contour contient des courbes	Toutes	Dessin	Hachures	Hachures	<input type="checkbox"/> Hachures associatives Désélectionner cette option					
52	Blocs et XREFs	9	A l'insertion d'un Bloc ou une Référence Externe à l'aide du Design Center l'échelle n'est pas correcte	à partir 2000	Format Outils Outils	Contrôle des unités... Options... Options...	--- Préférences utilisateur Préférences utilisateur	Choisir l'unité réelle du dessin Unité du dessin à insérer Unité du dessin courant	INSUNITS INSUNITSDEFSOURCE INSUNITSDEFTARGET	↕ ? ↕ ↕ ? ↕ ↕ ? ↕	 	Il est conseillé de mettre la valeur des deux variables INSUNITSDEF... à *** SANS UNITES *** Pour INSUNITS déclarer l' unité réelle du dessin (m, cm, mm)	
53	Blocs et XREFs	8	A l'insertion d'un Bloc ou une Référence externe avec la commande Insérer l'échelle n'est pas correcte	2006	Format Outils Outils	Contrôle des unités... Options... Options...	--- Préférences utilisateur Préférences utilisateur	Choisir l'unité réelle du dessin Unité du dessin à insérer Unité du dessin courant	INSUNITS INSUNITSDEFSOURCE INSUNITSDEFTARGET	↕ ? ↕ ↕ ? ↕ ↕ ? ↕	 	Il est conseillé de mettre la valeur des deux variables INSUNITSDEF... à *** SANS UNITES *** Pour INSUNITS déclarer l' unité réelle du dessin (m, cm, mm)	




N°	Domaine	N	Problème	Version	Menu	Commande	Onglet	Option - Information	Variable Système Nom variable / Valeur	Val.	Enr.	Observations	LT
54	Blocs et XREFs	11	Le Bloc ou la XREF est inséré avec une conversion d'échelle (option en grisée sur la case de dialogue)	2006 & LT	Outils	Contrôle des unités...		Choisir sans unité	INSUNITS ↕ 0 ↕			C'est un moyen rapide pour ne plus être perturbé par ce comportement inactif pour l'instant	
55	Blocs et XREFs	10	Le Bloc ou la XREF ne sont pas insérés avec le bon point	Toutes	Dessin	Bloc > Base		Ouvrir le/les dessins et corriger leur point de base, puis enregistrer-fermer	INSBASE ↕ ° ↕			on peut taper la commande BASE	
56	Calques	34	A l'ouverture de la case de dialogue des calques la liste est dans le désordre	Toutes	TAPER :	variable système			MAXSORT ↕ 2000 ↕			Cette valeur était souvent réglée à 200. Toutes listes d'éléments (Blocs, calques, styles, etc.) au-delà de 200 n'était plus triée par nom	
57	Calques	60	Certains objets visibles à l'écran ne sont pas imprimés	à partir 2000	Modification	Propriétés		Les objets sont sur le Calque DEFPOINTS voir sur des calques NON imprimés (imprimante barrée)					
58	Calques	59	Certains objets visibles à l'écran ne sont pas imprimés	Toutes	Modification	Propriétés		Les objets sont sur le Calque DEFPOINTS					
59	Calques	49	Il est impossible de purger certains calques	Toutes	à vérifier			Certains Blocs utilisent probablement ces calques. Le Calque courant ne peut être purgé				Il faudrait utiliser un programme LISP pour les détecter rapidement	
60	Calques	117	La nouvelle palette des calques est très encombrante et peut pratiquer !!!	à partir 2009 et LT	Démarrer (Bouton Windows)	CALQCLASSIQ						Remplacer l'icône du gestionnaire des calques par CALQCLASSIQ pour retrouver la commande CALQUE classique	
61	Calques	85	L'affichage de la case de dialogue des calques est très long	à partir 2006 et LT	TAPER :	variable système			SHOWLAYERUSAGE ↕ 0 ↕			Cette option désactive la petite icône qui précède le nom du calque pour indiquer si le calque est utilisé ou non ?	
62	Calques	43	Lorsque l'on change un objet de calque il garde sa couleur et son type de ligne de départ	Toutes	à vérifier			Les Propriétés doivent être à DUCALQUE pour la Couleur, le Type de ligne, L'Epaisseur et le Style de tracé				Régler les 4 cases des propriétés à DUCALQUE	
63	Calques	48	Lorsque l'on désactive certains calques des Blocs disparaissent, alors qu'en principe ils n'ont rien à voir avec ces blocs	Toutes	à vérifier			Tous les Blocs concernés par ce phénomène, contiennent des objets qui ne sont pas sur le calque 0 (zéro)				Il faut modifier tous les blocs... Calque Zéro, et changer en DUBLOC Couleur, Type de ligne, Epaisseur et Style de tracé	
64	Calques	75	Lorsque l'on se trouve sur la liste déroulante des calques apparait un sablier au lieu de la flèche !!!	???		Panneau de Configuration Windows	Modifier le Pointeur de la souris	ASTUCE : Choisir la forme Flèche normal au lieu du sablier lorsque Windows est Occupé					




N°	Domaine	N	Problème	Version	Menu	Commande	Onglet	Option - Information	Variable Système Nom variable / Valeur	Val.	Enr.	Observations	LT
65	Clavier	1	Impossible d'effacer les objets avec la touche Suppr.	Toutes	Outils	Options...	Sélection	<input checked="" type="checkbox"/> Sélection Nom/verbe	PICKFIRST	1			
66	Clavier	93	Lorsque l'on entre un point ou une distance, AutoCAD ne tient pas compte de l'entrée au clavier, mais s'accroche systématiquement aux objets !	Toutes	Outils	Options...	Préférences utilisateur	Priorité lors de la saisie des coordonnées <input checked="" type="checkbox"/> Saisie clavier	OSNAPCOORD	1		Avec l'option = 1 la priorité sera toujours donnée à la valeur entrée au clavier	
67	Commandes	119	Comment éviter de passer par la nouvelle palette pour la gestion des XREF ???	à partir 2007	TAPER :	XREFCLASSIQUE							
68	Commandes	115	Impossible d'accéder à la case de dialogue de la Liste des Echelles !!! AutoCAD affiche un message d'erreur !!!	2008 et LT	TAPER :	_SCALELISTEDIT		Option REDEFINIR puis, OUI					
69	Commandes	117	La nouvelle palette des calques est très encombrante et peut pratiquer !!!	à partir 2009 et LT	Démarrer (Bouton Windows)	CALQCLASSIQ						Remplacer l'icône du gestionnaire des calques par CALQCLASSIQ pour retrouver la commande CALQUE classique	
70	Commandes	112	Les commandes CHANFREIN, RACCORD, JONDRE ne fonctionnent pas !!!	2009 MEP	Modification			Supprimer le caractère _ devant la MACRO : _FILLET, _CHAMFER, _JOIN				Remplacer les MACROS par : FILLET CHAMFER JOIN	
179	Commandes	123	Parfois en faisant un COPIER-COLLER les objets sont placés très loin du point d'insertion !!!!	Toutes	Edition	COPIER-COLLER		Avant de faire le COPIER-COLLER revenir au SCU GENARAL				revenir sur le SCU Général avant de COPIER	
71	Construc.	98	Impossible de faire un chanfrein avec l'option ANGLE ??? !!!	à partir 2000	Format	Contrôle des unités...		Décocher l'option <input type="checkbox"/> Sens horaire !				Le problème se pose uniquement avec l'option ANGLE de la commande CHANFREIN !!!	
72	Construc.	120	La saisie Dynamique ne fonctionne pas en mode relatif !!! Lorsque DYN est actif on obtient un point en ABSOLU au lieu de RELATIF ???	à partir 2006 et LT	TAPER :				DYNPICOORDS	0		DYNPICOORDS : 0 = mode Relatif 1 = mode Absolu	
73	Construc.	107	Lorsque l'on utilise la commande Hachures ou Contour au moment de cliquer dans une zone contenant beaucoup d'objets un message bloque ! Indique qu'il y a XXXX objets et demande si l'on veut continuer ???	à partir 2006 et LT	TAPER :	variable système		Avant de changer ce paramètre, essayer de recadrer un zoom plus serré, ou utiliser l'option "Créer un nouveau jeu de contour"	HPOBJWARNING			valeur par défaut = 10000 valeur Max = 2147483648 Le fait d'augmenter le nombre d'objets analysés augmente le temps de calcul	
74	Cotes	6	La Hauteur du texte de cotation ne se met pas à jour alors que les flèches OUI !	Toutes	Format	Style de texte...		Remettre la hauteur du style de texte utilisé par les cotes à 0 (zéro)					




N°	Domaine	N	Problème	Version	Menu	Commande	Onglet	Option - Information	Variable Système Nom variable / Valeur	Val.	Enr.	Observations	LT
75	Cotes	65	Les cotes sont créées de manière décomposée, et il faut valider le texte de cotation	Toutes	TAPER :	variable système			DIMASO	1			
76	Cotes	24	Lorsque l'on crée un repère rapide la case de texte multi-ligne ne s'affiche plus, seule la ligne de commande accepte le texte	à partir 2000	TAPER :	variable système			CMDDIA	1			
77	Cotes	76	Malgré que dans le style de cotation on décoche supprimer les zéros de fin... AutoCAD supprime tout de même les zéros de fin !!!	14	TAPER :	variable système			DIMZIN			Différents choix sont possibles. Faire F1 pour avoir le détail des options de chaque variable	
183	Dessin	124	Il n'est plus possible d'ouvrir plusieurs dessins !!!	à partir 2000 et LT	TAPER :	variable système			SDI	0		SDI = 0 ouverture de dessin multiple SDI = 1 ouverture dessin unique !!!	
78	Dessin	116	Le chargement du dessin est TRES LONG	à partir 2006 et LT	TAPER :	._SCALELISTEDIT		Option REDEFINIR puis, OUI					
79	Dessin	114	Le dessin "PLANTE" à l'ouverture	à partir 2000	Fichiers	Utilitaires de dessin > RECUPERER							
80	Dessin	107	Lorsque l'on utilise la commande Hachures ou Contour au moment de cliquer dans une zone contenant beaucoup d'objets un message bloque ! Indique qu'il y a XXXX objets et demande si l'on veut continuer ???	à partir 2006 et LT	TAPER :	variable système		Avant de changer ce paramètre, essayer de recadrer un zoom plus serré, ou utiliser l'option "Créer un nouveau jeu de contour"	HPOBJWARNING et changer la valeur			valeur par défaut = 10000 valeur Max = 2147483648 Le fait d'augmenter le nombre d'objets analysés augmente le temps de calcul	
81	Ellipse	66	Impossible de décomposer une ellipse	Toutes	TAPER :	variable système		L'ellipse est transformée en SPLINE (polyarcs)	PELLIPSE	1		Dans ce cas on perd la notion du centre de l'ellipse	
82	Espace Papier	14	Sur mon espace papier j'ai 20 fenêtres et seules 16 affichent le dessin	Toutes	TAPER :	variable système			MAXACTVP	64		64 est la valeur maxi pour visualiser simultanément le contenu de ces fenêtres	
83	Espace Papier-Objet	54	Comment créer une fenêtre polygonale avec une version LT ?	Toutes LT		COPIER-COLLER	une fenêtre polygonale	Après un Copier-Coller d'une fenêtre ne pas oublier d'ACTIVER l'Affichage de la fenêtre				Presque tous les gabarits du dossier TEMPLATE contiennent des fenêtres polygonales	
84	Espace Papier-Objet	53	En faisant un Copier-Coller d'une Fenêtre de Présentation, le dessin n'apparaît pas dans celle-ci	à partir 2000	TAPER :	._VPORIS _ON _ALL	Sélectionner la Fenêtre Bouton droit de la souris	Afficher les objets fenêtre : ACTIF					




N°	Domaine	N	Problème	Version	Menu	Commande	Onglet	Option - Information	Variable Système Nom variable / Valeur	Val.	Enr.	Observations	LT
85	Espace Papier-Objet	67	La régénération est systématique lorsque l'on passe d'une présentation à une autre !	???	TAPER :	variable système		N'existe pas dans les versions LT	LAYOUTREGENCTL	2		La valeur 0 (zéro) provoque une régénération à chaque changement de présentation utiliser de préférences la valeur 2.	NON
86	Espace Papier-Objet	100	Les onglets OBJET et PRESENTATIONS ne s'affichent plus au bas de la zone graphique !!!	à partir 2000	Outils	Options...	Affichage	<input checked="" type="checkbox"/> Cocher la case AFFICHER les onglets PRESENTATION et OBJET				En principe si cette option n'est pas cochée il y a 2 icônes dans la barre d'état AutoCAD. Icône MODEL et l'icône avec l'équerre pour les présentations.	
87	Espace Papier-Objet	32	Les textes changent d'aspect entre l'espace papier et l'espace objet	Toutes	Outils	Options...	Fichiers	Nom de l'éditeur de texte, du dictionnaire et des fichiers de police Fichier autre police "Supprimer"	FONTALT			remplacer la police actuelle par . (point = rien)	
88	Espace Papier-Objet	20	Lorsque l'on passe de l'espace papier à objet, on obtient un Zoom Etendu	Toutes	Outils	SCU existants...	Paramètres	<input checked="" type="checkbox"/> Basculer en vue plane quand le SCU est modifié	UCSFOLLOW	0		Changer la valeur de UCSFOLLOW, puis faire un Zoom précédent	
89	Espace Papier-Objet	98	Lorsqu'une fenêtre de présentation et totalement contenue dans une fenêtre plus grande, il devient impossible de travailler dans la petite fenêtre.	2000 & LT	TAPER :	CONTROL + R		CONTROL + R			*		
90	Fichiers	122	Comment se débarrasser de l'icône 3D avec une version LT ? Cela semble ralentir l'affichage du dessin !!!	à partir 2000 et LT	TAPER :	MODEOMBRE		Filaire 2D					
91	Fichiers	83	Dans un contexte réseau, comment localiser un utilisateur qui travaille sur un dessin que je souhaite ouvrir ?	???	TAPER :	QUIDONC							
184	Fichiers	124	Il n'est plus possible d'ouvrir plusieurs dessins !!!	à partir 2000 et LT	TAPER :	variable système			SDI	0		SDI = 0 ouverture de dessin multiple SDI = 1 ouverture dessin unique !!!	
92	Fichiers	46	Impossible d'ouvrir un dessin bloqué par un autre utilisateur. Comment identifier ce poste ?	à partir 2002	TAPER :	QUIDONC		Sélectionner le fichier concerné				Y a plus qu'à réveiller le collègue endormit sur son clavier !!!... Sacré Alf_ze_cat !	
93	Fichiers	113	Le chargement du dessin est TRES LONG	à partir 2005 et LT	TAPER :	_PURGE option appsenReg			_PURGE R			Purger les applications	
94	Fichiers	116	Le chargement du dessin est TRES LONG	à partir 2006 et LT	TAPER :	_SCALELISTEDIT		Option REDEFINIR puis, OUI					




N°	Domaine	N	Problème	Version	Menu	Commande	Onglet	Option - Information	Variable Système Nom variable / Valeur	Val.	Enr.	Observations	LT
95	Fichiers	114	Le dessin "PLANTE" à l'ouverture	à partir 2000	Fichiers	Utilitaires de dessin > RECUPERER							
96	Fichiers	4	Les commandes Ouvrir, Enregistrer, etc. n'affichent plus de case de dialogue	Toutes	TAPER :	variable système			FILEDIA	1		on peut taper ~ (tilde) pour forcer l'affichage de ces cases de dialogue	
97	Hachures	29	Impossible d'afficher l'aperçu des hachures alors que l'échelle est correcte et de plus les hachures n'apparaissent pas après avoir fait OK !	Toutes	Outils	Options...	Affichage	<input checked="" type="checkbox"/> Afficher remplissage de solide	FILLMODE	1		Faire un REGEN pour voir le résultat	
98	Hachures	79	Les accrochages ne fonctionnent plus sur les Hachures !!!	2005 & LT	Outils	Options...	Dessin	Options d'accrochage aux objets <input checked="" type="checkbox"/> Ignorer les objets hachurés	OSNAPHATCH	0 ou 1		L'accrochage aux objets sur les Hachures : 0 = INACTIF 1 = ACTIF	
99	Hachures	27	Les Hachures ne sont plus visibles sur le dessin	Toutes	Outils	Options...	Affichage	<input checked="" type="checkbox"/> Afficher remplissage de solide	FILLMODE	1		Faire un REGEN pour voir le résultat	
100	Hachures	25	Les Types de ligne et les hachures n'utilisent pas des proportions d'échelle correctes	Toutes	TAPER :	variable système		Après modification, il faut recharger tous les types de lignes	MEASUREMENT MEASUREINIT	1 1		0 = anglo-saxon 1 = métrique	
101	Hachures	56	Lorsque l'on modifie l'échelle de certains Blocs contenant des hachures... Celle-ci "disjonctent" et ont un comportement curieux en débordant du contour. Surtout si le contour contient des courbes	Toutes	Dessin	Hachures	Hachures	<input type="checkbox"/> Hachures associatives Désélectionner cette option					
102	Hachures	3	Lorsque l'on sélectionne une Hachure le contour est également sélectionné	Toutes	Outils	Options...	Sélection	<input type="checkbox"/> Hachures associatives Désélectionner cette option	PICKSTYLE	1		0 = pas de groupe 1 = les groupes d'objets seront sélectionnés 2 = hachures + leur contour et groupes inactifs 3 = groupes Actifs et hachures + leur	
103	Hachures	107	Lorsque l'on utilise la commande Hachures ou Contour au moment de cliquer dans une zone contenant beaucoup d'objets un message bloque ! Indique qu'il y a XXXX objets et demande si l'on veut continuer ???	à partir 2006 et LT	TAPER :	variable système		Avant de changer ce paramètre, essayer de recadrer un zoom plus serré, ou utiliser l'option "Créer un nouveau jeu de contour"	HPOBJWARNING et changer la valeur			valeur par défaut = 10000 valeur Max = 2147483648 Le fait d'augmenter le nombre d'objets analysés augmente le temps de calcul	
104	Hachures	71	Lorsqu'il s'agit de hachurer des zones très grandes ou à l'inverse très petites, on obtient souvent un message "échelle trop petite, trop grande" voir un aperçu vide !!!	à partir 2000	Dessin	Hachures	Hachures	Faire les Hachures à partir d'une présentation dans l' Espace Objet à l' Echelle 1 et cocher l'option par rapport à l'Espace Papier	augmenter MaxHatch (setenv "MaxHatch") SETENV MaxHatch	LT			
105	Images	64	La qualité des images raster n'est pas bonne !	à partir 2000	Outils	Options...	Affichage	<input checked="" type="checkbox"/> Image TRUE COLOR					




N°	Domaine	N	Problème	Version	Menu	Commande	Onglet	Option - Information	Variable Système Nom variable / Valeur	Val.	Enr.	Observations	LT
106	Impression Style Tracé	5	à l'impression les textes ne sont pas remplis	Toutes	TAPER :	variable système			TEXTFILL	1			
107	Impression Style Tracé	60	Certains objets visibles à l'écran ne sont pas imprimés	à partir 2000	Modification	Propriétés		Les objets sont sur le Calque DEFPOINTS voir sur des calques NON imprimés (imprimante barrée)					
108	Impression Style Tracé	59	Certains objets visibles à l'écran ne sont pas imprimés	Toutes	Modification	Propriétés		Les objets sont sur le Calque DEFPOINTS					
109	Impression Style Tracé	23	La commande imprimer n'affiche plus la case de dialogue	R14-2000 & LT	TAPER :	variable système			CMDDIA	1		cette variable affecte également la case des textes multi-lignes	
110	Impression Style Tracé	94	La commande Imprimer... n'affiche plus les imprimantes système Windows !!!	2002 & LT	Outils	Options...		Décocher <input type="checkbox"/> Masquer les Imprimantes système				Si cette option reste cochée seules les imprimantes propre à AutoCAD sont visibles (DWF, PNG, JPG,etc.)	
111	Impression Style Tracé	44	Le dessin a été créé en Mode CTB par couleur la propriété Style de Tracé est grisée avec la mention "Par couleur" comment repasser en STB "Style de tracé"	à partir 2000	TAPER :	CONVERTCTB CONVERTPSTYLES		Préparer le fichier de conversion à l'aide de la commande CONVERTCTB	Taper Commandes CONVERTCTB CONVERTPSTYLES			Dans un dessin en mode STB taper CONVERTPSTYLES pour repasser en CTB	
112	Impression Style Tracé	100	Les onglets OBJET et PRESENTATIONS ne s'affichent plus au bas de la zone graphique !!!	à partir 2000	Outils	Options...	Affichage	<input checked="" type="checkbox"/> Cocher la case AFFICHER les onglets PRESENTATION et OBJET				En principe si cette option n'est pas cochée il y a 2 icônes dans la barre d'état AutoCAD. Icône MODEL et l'icône avec l'équerre pour les présentations.	
113	Impression Style Tracé	74	L'impression MONOCHROME n'est pas contrastée !!! Les traits sont gris et tramés	à partir 2000	à vérifier	Calques...		Il ne faut pas que les calques utilisent le style de tracé NORMAL mais STYLE 1 ou un autre Personnalisé !	Utiliser la table de style de tracé MONOCHROME			Différents choix sont possibles. Faire F1 pour avoir le détail des options de chaque variable	
114	Macros	112	Les commandes CHANFREIN, RACCORD, JONDRE ne fonctionnent pas !!!	2009 MEP	Modification			Supprimer le caractère _ devant la MACRO : _FILLET, _CHAMFER, _JOIN				Remplacer les MACROS par : FILLET CHAMFER JOIN	
115	Menu	110	La barre de Menu ne s'affiche pas lorsqu'on passe l'on utilise l'espace de travail en AutoCAD classique !!!	à partir 2009 et LT	TAPER :	TAPER : variable système	0 = INACTIVE barre de Menu 1 = ACTIVE barre de Menu	Activer ou Inactiver la Barre de Menu	MENUBAR	1			
116	Modification	118	La combinaison SHIFT - ESPACE qui remplace la touche CONTROL pour la sélection cyclique n'est vraiment pas pratique,	à partir 2007	TAPER :				LEGACYCTRLPICK	1			NON




N°	Domaine	N	Problème	Version	Menu	Commande	Onglet	Option - Information	Variable Système Nom variable / Valeur	Val.	Enr.	Observations	LT	
117	Modification	112	Les commandes CHANFREIN, RACCORD, JONDRE ne fonctionnent pas !!!	2009 MEP	Modification			Supprimer le caractère _ devant la MACRO : _FILLET, _CHAMFER, _JOIN				Remplacer les MACROS par : FILLET CHAMFER JOIN		
180	Modification	123	Parfois en faisant un COPIER-COLLER les objets sont placés très loin du point d'insertion !!!!	Toutes	Edition	COPIER-COLLER		Avant de faire le COPIER-COLLER revenir au SCU GENARAL				revenir sur le SCU Général avant de COPIER		
118	Objets Sélection	42	???	à partir 2000	TAPER :	variable système		???	DRAGP1 DRAGP2			???		
119	Objets Sélection	90	Des objets sont sélectionnés avec les poignées. En utilisant une commande Copier, Déplacer, etc. La sélection est annulée et il faut recommencer la sélection !!! Pourtant PICKFIRST = 1 !!!	Toutes	TAPER :	variable système			QAFLAGS	0			PICKFIRST est à 1 la variable QAFLAGS n'est pas référencée dans l'aide	
120	Objets Sélection	90	Des objets sont sélectionnés avec les poignées. En utilisant une commande Copier, Déplacer, etc. La sélection est annulée et il faut recommencer la sélection !!! Pourtant PICKFIRST = 1 !!!	Toutes	TAPER :	variable système			QAFLAGS	0			PICKFIRST est à 1 la variable QAFLAGS n'est pas référencée dans l'aide	
121	Objets Sélection	2	Impossible de créer un Groupe...!!!!... La sélection d'un objet appartenant à un Groupe, reste seul sélectionné ! Impossible de sélectionner le Groupe !	Toutes	Outils	Options...	Sélection	<input checked="" type="checkbox"/> Groupement d'objets ou Faire CONTROL + H	PICKSTYLE	1			0 = pas de groupe 1 = les groupes d'objets seront sélectionnés 2 = hachures + leur contours et groupes inactifs 3 = groupes Actifs et hachures + leur	
122	Objets Sélection	101	Impossible de se débarrasser de la fenêtre flottante GESTIONNAIRE DE GROUPES	LT 2007				Il faut attacher la fenêtre puis la fermer !				Attacher puis fermer la fenêtre		
123	Objets Sélection	1	Impossible d'effacer les objets avec la touche Suppr.	Toutes	Outils	Options...	Sélection	<input checked="" type="checkbox"/> Sélection Nom/verbe	PICKFIRST	1				
124	Objets Sélection	118	La combinaison SHIFT - ESPACE qui remplace la touche CONTROL pour la sélection cyclique n'est vraiment pas pratique,	à partir 2007	TAPER :				LEGACYCTRLPICK	1				NON
125	Objets Sélection	109	Le double clic ne fonctionne plus pour Editer un texte, une hachures, ou tout autre objet !!!		TAPER :	variable système		Activer ou Inactiver l'édition des objets	DBLCLKEDIT	1			0 = INACTIVE l'édition par double clic 1 = ACTIVE l'édition par double clic	
126	Objets Sélection	68	Le double-clic sur les objets ne fonctionne plus !	2000 i	TAPER :	variable système		Activer ou Inactiver l'édition des objets	DBLCLKEDIT	1			0 = INACTIVE l'édition par double clic 1 = ACTIVE l'édition par double clic	




N°	Domaine	N	Problème	Version	Menu	Commande	Onglet	Option - Information	Variable Système Nom variable / Valeur	Val.	Enr.	Observations	LT
127	Objets Sélection	16	Les objets sélectionnés n'apparaissent plus en pointillés	Toutes	TAPER :	variable système			HIGHLIGHT	1	*		
128	Objets Sélection	89	Les poignées (GRIPS) ne s'affichent pas toujours sur les objets suite à une sélection ???	à partir 2004	TAPER :	variable système			GRIPBJLIMIT	1000		La valeur par défaut est 100, au-delà les poignées ne sont plus affichées ! (maximum = 32767)	
129	Objets Sélection	55	Lorsque l'on fait une sélection AutoCAD ne garde qu'un seul objet	à partir 2002	Outils	Options...	Sélection	<input checked="" type="checkbox"/> Sélection Nom/verbe	PICKADD	1		l'icône en haut à droite de la commande Propriétés induit en erreur ! C'est PICKADD !!! Et NON à la croix pour fermer la case !!!	
130	Objets Sélection	86	Lorsque l'on sélectionne un objet récent , le dernier du dessin, AutoCAD propose systématiquement le plus ancien au lieu du plus récent !!!	???	TAPER :	variable système			SORTENTS	127			
131	Objets Sélection	102	Malgré que PICKFIRST soit à 1 ! Les commandes DEPLACER, ROTATION, EFFACER, etc. annule les objets sélectionnés et obligent à refaire la sélection !!!	Toutes	TAPER :	variable système			QAFLAGS	0 ou 2		PICKFIRST est à 1 la variable QAFLAGS n'est pas référencée dans l'aide	
132	Objets Sélection	15	On ne voit plus évoluer les objets pendant un déplacement, une rotation, une échelle, etc.	Toutes	TAPER :	EVOLDYN		mettre AUTOMatique	DRAGMODE	2			
181	Objets Sélection	123	Parfois en faisant un COPIER-COLLER les objets sont placés très loin du point d'insertion !!!!	Toutes	Edition	COPIER-COLLER		Avant de faire le COPIER-COLLER revenir au SCU GENARAL				revenir sur le SCU Général avant de COPIER	
133	Palette Outils	63	Comment modifier les images de la palette d'outils sans supprimer l'outil et le replacer ?	2006 & LT		Bouton droit	sur l'outil de la palette	Mettre à jour l'image					
134	Palette Outils	61	Comment modifier les images de la palette d'outils sans supprimer l'outil et le replacer ?	à partir 2004	Explorateur	Windows	Modifier les images PNG	Dossier : C:\Documents and Settings\Christian\Application Data\Autodesk\AutoCAD LT 2006\R11\fra\Support\ToolPalette\Palettes\Images					
135	Palette Outils	111	Dans certaines cases de dialogue et de très nombreuses palettes (calculatrice, propriétés, palettes d'outil, etc.), la taille de la POLICE est trop grosse !!!!	à partir 2000	Bureau Windows	Propriétés... Personnaliser...	Apparence	Bouton AVANCEE, changer la taille de l'élément INFO-BULLE	Taille INFO-BULE			Choisir la même taille que pour les éléments Menu, Fenêtre, Boite de message...	
136	Palette Outils	105	La palette d'outils ne fonctionne PLUS ! Impossible d'insérer le moindre BLOC ??? Les autres outils qui ne font pas appel à un bloc fonctionnent ???	à partir 2004	Fichiers	Utilitaires de dessin > CONTROLLER		Le dessin correspondant au BLOC utilisé par l'outil de la Palette contient des ERREURS				Si le problème persiste essayez de faire un RECUPERER (Menu Fichiers : Utilitaire de dessin > RECUPERER...	




N°	Domaine	N	Problème	Version	Menu	Commande	Onglet	Option - Information	Variable Système Nom variable / Valeur	Val.	Enr.	Observations	LT
137	Palette Outils	106	Lorsque l'on fait glisser un bloc sur la Palette d'outils l'icône correspondant à l'aperçu du bloc reste VIDE !!!	à partir 2005	Fichiers	Utilitaires de dessin > CONTROLLER		Le dessin correspondant au BLOC utilisé par l'outil de la Palette contient des ERREURS				Si le problème persiste essayez de faire un RECUPERER (Menu Fichiers : Utilitaire de dessin > RECUPERER...	
138	Polylignes	33	La jonction des sommets des polygones ne se fait pas en coin mais comme deux allumettes qui se cognent à leur axe	Toutes	Format Fichier	Calques... Utilitaires de dessin >	Purger...	Changer tous les calques qui utilisent le type de ligne CONTINU pour CONTINUOUS, puis PURGER				vérifier si aucun objet n'utilise le type de ligne CONTINU de manière forcé !!!	
139	Polylignes	28	Les polygones épais ne sont plus remplis	Toutes	Outils	Options...	Affichage	<input checked="" type="checkbox"/> Afficher remplissage de solide	FILLMODE	1		Faire un REGEN pour voir le résultat	
140	Propriétés objets	109	Le double clic ne fonctionne plus pour Editer un texte, une hachures, ou tout autre objet !!!		TAPER :	variable système		Activer ou Inactiver l'édition des objets	DBLCLKEDIT	1		0 = INACTIVE l'édition par double clic 1 = ACTIVE l'édition par double clic	
141	SCU	22	Lorsque l'on choisit une Vue Orthogonal le SCU reste perpendiculaire à la vue	à partir 2000	TAPER :	variable système			UCSORTHO	1			
142	SCU	20	Lorsque l'on passe de l'espace papier à objet, on obtient un Zoom Etendu	Toutes	Outils	SCU existants...	Paramètres	<input checked="" type="checkbox"/> Basculer en vue plane quand le SCU est modifié	UCSFOLLOW	0		Changer la valeur de UCSFOLLOW, puis faire un Zoom précédent	
143	Souris	21	Le bouton droit de la souris n'affiche pas les menus contextuels	à partir 2000	Outils	Options...	Préférences utilisateur	<input checked="" type="checkbox"/> Menus contextuels dans la zone de dessin	SHORTCUTMENU	?		Différents choix sont possibles. Faire F1 pour avoir le détail des options de chaque variable	
144	Souris	62	Le double-clic sur la molette, pour obtenir un zoom étendu ne fonctionne plus	à partir 2002	TAPER :	variable système			MBUTTONPAN	1			
145	Souris	68	Le double-clic sur les objets ne fonctionne plus !	2000 i	TAPER :	variable système		Activer ou Inactiver l'édition des objets	DBLCLKEDIT	1		0 = INACTIVE l'édition par double clic 1 = ACTIVE l'édition par double clic	
146	Souris	7	Le Zoom PANORAMIQUE ne fonctionne pas lorsque l'on clique sur la molette	Toutes	TAPER :	variable système			MBUTTONPAN	1			
147	Souris	31	L'incrément des Zooms avec la molette est trop faible ou trop fort	Toutes	TAPER :	variable système			ZOOMFACTOR	0 à 100		V 14 à LT 98 valeur 0 = vitesse rapide, si valeur 100 = vitesse lente! À partir de la 2000 si valeur 0 = lent et 100 = rapide	



N°	Domaine	N	Problème	Version	Menu	Commande	Onglet	Option - Information	Variable Système Nom variable / Valeur	Val.	Enr.	Observations	LT
148	Souris	75	Lorsque l'on se trouve sur la liste déroulante des calques apparait un sablier au lieu de la flèche !!!	???		Panneau de Configuration Windows	Modifier le Pointeur de la souris	ASTUCE : Choisir la forme Flèche normal au lieu du sablier lorsque Windows est Occupé					
149	Textes	5	à l'impression les textes ne sont pas remplis	Toutes	TAPER :	variable système			TEXTFILL	1			
150	Textes	77	Comment désactiver l' accrochage NODAL sur les textes multi-lignes et les textes simples ???	2005 & LT	TAPER :	variable système			OSNAPNODELEGACY	?		0 = ACTIVE Accrochage NODAL 1 = INACTIVE Accrochage NODAL	
151	Textes	91	Comment éviter l'édition des textes multi-lignes à l'écran et être obligé de zoomer avec la molette ? Sans molette impossible de zoomer. Très gênant sur les textes verticaux	2006 & LT	TAPER :	variable système			MTEXTED entrer OLDEDITOR			Interne =éditeur à l'écran OLDEDITOR = éditeur dans une case	
152	Textes	52	En 3D les Textes ne sont pas masqués lors d'un caché	à partir 2002	TAPER :	variable système			HIDETEXT	1		Avant les versions 2002, on peut donner une Hauteur ou Epaisseur (0,0001) aux textes	
153	Textes	88	Il est Impossible ce créer ou éditer des Textes Multi-lignes !!! Le message "Impossible de trouver l'interpréteur de commandes" apparait à chaque fois...!!!	Toutes	Outils	Options...	Fichiers	Rubrique "Nom de l'éditeur de texte,..." Application d'éditeur de Texte Donner comme valeur : INTERNE	MTEXTED taper INTERNE ou OLDEDITOR	.		Interne = éditeur textes multilignes "sophistiqué" édition à l'écran Oldeditor = éditeur simplifié en case de dialogue	
154	Textes	70	L'édition des textes sur une ligne se fait à l'écran au lieu de la case d'édition habituelle !	2006 & LT	TAPER :	variable système			DTEXTED	1		réactive la case d'édition des textes et permet de créer plusieurs textes simples.	
155	Textes	32	Les textes changent d'aspect entre l'espace papier et l'espace objet	Toutes	Outils	Options...	Fichiers	Nom de l'éditeur de texte, du dictionnaire et des fichiers de police Fichier autre police "Supprimer"	FONTALT			remplacer la police actuelle par . (point = rien)	
156	Textes	121	Les textes ne sont pas masqués en 3D avec la commande cache !!!	à partir 2002 et LT	TAPER :				HIDETEXT	Actif			
157	Textes	17	Les textes sont miroités avec la commande miroir	Toutes	TAPER :	variable système			MIRRTEXT	0 1		0 = pas de miroir sur les textes et attributs 1 = miroir sur les textes et attributs	
158	Textes	69	On n'arrive plus à créer plusieurs Textes avec la commande texte sur une ligne.	2006 & LT	TAPER :	variable système			DTEXTED	1		réactive la case d'édition des textes et permet de créer plusieurs textes simples. A partir de 2007, la valeur 2 est possible également	



N°	Domaine	N	Problème	Version	Menu	Commande	Onglet	Option - Information	Variable Système Nom variable / Valeur	Val.	Enr.	Observations	LT
159	Textes	18	Tous les textes sont remplacés par des rectangles	Toutes	Outils	Options...	Affichage	<input type="checkbox"/> Afficher cadre du contour de texte seulement. Déselectionner cette option	QTEXTMODE	0		0 = les textes sont lisibles normalement 1 = les textes sont remplacés par un rectangle	
160	Types de ligne	35	Les types de ligne des XREFs insérées ne sont pas correctes alors qu'à l'ouverture des Références c'est correct	Toutes	Format	Type de ligne...		Utiliser un facteur d'échelle Global entre 0,3 et 0.5. Utiliser le même facteur dans tous les dessins	LTSCALE	0.3 0.5			
161	Types de ligne	25	Les Types de ligne et les hachures n'utilisent pas des proportions d'échelle correctes	Toutes	TAPER :	variable système		Après modification, il faut recharger tous les types de lignes	MEASUREMENT MEASUREINIT	1 1		0 = anglo-saxon 1 = métrique	
162	Types de ligne	26	Les types de ligne ne sont pas visibles sur les segments courts des polygones alors que l'échelle est correcte	Toutes	TAPER : Modification	variable système Objet > Polyligne	Editer la polyligne	Typeligne gèn	PLINEGEN	1			
163	Windows	92	Comment afficher chaque dessin en cours d'utilisation dans la barre des tâches Windows ?	2005 & LT	TAPER :	TASKBAR		1 = tous les dessins sont affichés sous forme d'un bouton dans la barre des tâches Windows					
164	XREF	13	Après avoir modifié et enregistré une XREF, la mise à jour ne s'effectue pas après rechargement	Toutes	Outils	Options...	Ouvrir et Enregistrer	Mettre 0 (zéro) à "Pourcentage d'enregistrement incrémentiel"	ISAVEPERCENT	0			
165	XREF	119	Comment éviter de passer par la nouvelle palette pour la gestion des XREF ???	à partir 2007	TAPER :	XREFCLASSIQUE							
166	XREF	57	En ouvrant certains DXF on ne voit pas le dessin ni ce que l'on dessine malgré que le calque courant soit actif et libéré	Toutes	Format	Calques...		Vérifier si certains calques possèdent une couleur 0 (zéro)					
167	XREF	30	Il n'est plus possible d'éditer une XREF depuis le dessin courant	à partir 2000	Outils	Options...	Ouvrir et Enregistrer	<input checked="" type="checkbox"/> Permettre édition des réf. Du dessin courant par d'autres utilisateurs	XEDIT	1		Ouvrir le/les XREFs concernés et modifier XEDIT puis fermer	NON
168	XREF	35	Les types de ligne des XREFs insérées ne sont pas correctes alors qu'à l'ouverture des Références c'est correct	Toutes	Format	Type de ligne...		Utiliser un facteur d'échelle Global entre 0,3 et 0.5. Utiliser le même facteur dans tous les dessins	LTSCALE	0.3 0.5			
169	XREF	12	Lorsque l'on enregistre un dessin contenant une/des XREFs, la configuration des calques n'est pas conservée à la réouverture du dessin	Toutes	Outils	Options...	Ouvrir et Enregistrer	<input checked="" type="checkbox"/> Conserver les modifications des calques Xref	VISRETAIN	1			



N°	Domaine	N	Problème	Version	Menu	Commande	Onglet	Option - Information	Variable Système Nom variable / Valeur	Val.	Enr.	Observations	LT
170	Zoom	84	Comment supprimer l' animation des Zooms	à partir 2006 et LT	TAPER :	variable système			VTENABLE	0			
171	Zoom	41	L'affichage des Zooms n'est pas instantané du fait de l'animation des Zooms	2006 & LT	TAPER :	variable système			VTENABLE	0			
172	Zoom	62	Le double-clic sur la molette, pour obtenir un zoom étendu ne fonctionne plus	à partir 2002	TAPER :	variable système			MBUTTONPAN	1			
173	Zoom	7	Le Zoom PANORAMIQUE ne fonctionne pas lorsque l'on clique sur la molette	Toutes	TAPER :	variable système			MBUTTONPAN	1			
174	Zoom	31	L'incrément des Zooms avec la molette est trop faible ou trop fort	Toutes	TAPER :	variable système			ZOOMFACTOR	0 à 100		V 14 à LT 98 valeur 0 = vitesse rapide, si valeur 100 = vitesse lente! À partir de la 2000 si valeur 0 = lent et 100 = rapide	
175	Zoom	38	Lors des Zooms AutoCAD demande à chaque fois si l'on veut régénérer le dessin ???	Toutes	TAPER :	variable système			REGENMODE	1			
176	Zoom	20	Lorsque l'on passe de l'espace papier à objet, on obtient un Zoom Etendu	Toutes	Outils	SCU existants...	Paramètres	<input checked="" type="checkbox"/> Basculer en vue plane quand le SCU est modifié	UCSFOLLOW	0		Changer la valeur de UCSFOLLOW, puis faire un Zoom précédent	
177	Zoom	40	Suite à des Zooms les cercles et arcs sont transformés en polygones	Toutes	Outils	Options...	Affichage	<input type="checkbox"/> Lissage des arcs et des cercles Entrer une valeur de 2000 et Plus	RESVUE - <O>	2000 ou +			
185													
186													
187													