

Sujet: AcoubatSound2008 : correctif

De: Acoubat <acoubat@cstb.fr>

Date: Wed, 16 Jan 2008 10:06:30 +0100

Pour :: destinataires inconnus;

Bonjour, la version 5.0 d'AcoubatSound2008 vient d'être corrigée. Nous vous conseillons d'installer la mise à jour v5.0.2 en suivant les instructions ci-dessous.

Procédure de téléchargement deux solutions :

1/ sur le site software.cstb.fr

- <http://software.cstb.fr/>
- dans colonne de gauche, groupe **logiciel**, cliquer sur la ligne **Acoustique**
- cliquer sur l'icone d'Acoubat
- en haut cliquer l'onglet **Liens**
- cliquer **Mise à jour v5.0 vers v5.0.2**

2/ sur le site ftp de Grenoble

- <ftp://ftp.grenoble.cstb.fr/public/acoubatsound2008-v5-update/>

Procédure d'installation :

Vous vérifiez qu'Acoubat n'est pas démarré et vous dézippez le fichier téléchargé (AcoubatSound2008-v5.0.2.zip) dans le répertoire d'installation de votre AcoubatSound2008, en confirmant l'écrasement de l'exécutable.

Cordialement H. Lozinguez.

This footnote confirms that this email message has been scanned by
PineApp Mail-SeCure for the presence of malicious code, vandals & computer viruses.
