



REIMS - Caserne Colbert		Visa n°
Référence : .. Courrier intitulé « Réception du support / procédé »	Destinataires :	9
Émis par : ... MORISOT Carrelage		
Reçu le : 4 nov. 2013		
Nos réf : LN/CS/13599		
Établi par : ... Laura NACZAJ Acousticienne, ingénieur ENSIP		

N°	Document	Localisation	Observations	Avis
9-a	Courrier décrivant les différents étapes de l'intervention		Le procédé est correct sous réserve que le bourrage de laine minérale dans l'épaisseur du plancher existant sous les cloisons séparatives et distributives ne soient pas à votre charge. Dans ce cas, il est nécessaire de faire attention à l'interaction entre entreprises pour le traitement acoustique des planchers existants. De même, l'attributaire du lot Cloison doit définir son plan de chantier, à savoir s'il aura une implantation de ses ouvrages sur le plancher bois ou sur les vouîtains en briques ou autre.	Avis favorable
9-b	CD – Photos de réception		L'ensemble des produits a déjà été validé du point de vue acoustique dans les VISA précédents.	Sans objet

Livry-Louvercy, le 15 novembre 2013