



REIMS - Caserne Colbert		Visa n°
Référence : .. BE n°7 Émis par : ... HERVE THERMIQUE Reçu le : ..... 29 janv. 2014 Nos réf : ..... LN/CS/14050 Établi par : ... Laura NACZAJ Acousticienne, ingénieur ENSIP	Destinataires : BOUYGUES IMMOBILIER DUBOIS ET ASSOCIES CAP INGELEC HERVE THERMIQUE	19

N°	Document	Localisation	Observations	Avis
19-a	Fiche technique caissons VMC Modulys DP 10-10 et 12-12	Combles techniques	Ce document n'est pas un PV acoustique. Fournir le débit et la pression stat. des caissons respectifs. Fournir un plan de localisation des ouvrages. Fournir les plans des réseaux ventilation. Je suppose que le niveau sonore fourni est le niveau sonore rayonné. Qu'en est-il du niveau sonore dans les gaines ?	Avis défavorable
19-b	Fiche technique VMC Canal Fast 200	Inconnu	Ce document n'est pas un PV acoustique. Fournir le débit du ventilateur. Fournir un plan de localisation de l'ouvrage. Fournir les plans des réseaux ventilation. Je suppose que le niveau sonore fourni est le niveau sonore rayonné. Qu'en est-il du niveau sonore dans la gaine ?	Avis défavorable

Livry-Louvercy, le 29 janvier 2014